

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額(税込み) (円)	取得年月日	保管又は設置場所	物品の状態
1	(イ)	CAD/CAMアプリケーションソフト		1本	5,250,000	H22.8.2	福岡県北九州市小倉南区新管根	継続使用:要確認 傷:無 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:有 特記事項:使用に際し、CADソフト(solid works)との関係でメーカー(C&Gシステムズ)サポートが必要となるので、対応が可能かメーカーに要確認。
2	(イ)	アクアカーボン	中川化学装置(株)製作物	1台	5,985,000	H23.11.7	福岡県北九州市八幡西区築地町	継続使用:要確認 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、動作確認等が必要。
3	(イ)	造核剤処理装置	(有)三信工業製作物	1台	3,675,000	H23.12.27	福岡県北九州市八幡西区築地町	継続使用:要確認 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、動作確認等が必要。
4	(イ)	孔拡散型水処理装置	(株)クリアライト製作物	1台	2,625,000	H24.2.6	福岡県北九州市八幡西区築地町	継続使用:要確認 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、動作確認等が必要。
5	(イ)	電気化学処理装置	中川化学装置(株)製作物	1台	3,150,000	H24.10.3	福岡県北九州市八幡西区築地町	継続使用:要確認 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、動作確認等が必要。
6	(イ)	孔拡散型水処理装置(改造)	コースイ(株)製作物	1式	4,725,000	H24.10.3	福岡県北九州市八幡西区築地町	継続使用:要確認 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により腐食、汚れがあり、使用に際しては、動作確認等が必要。 No.4の装置への改造で一体となっており不可分。
7	(イ)	高アスペクト比竹繊維振動選別機	(株)興和工業所製 KFCR-800-3Dの改造	1台	7,350,000	H23.11.4	福岡県北九州市若松区向洋町	継続使用:要確認 傷:有(微) 可搬:可搬(要クレーン) 取扱説明書:有 特記事項:長期間使用していないため、使用に際しては、動作確認等が必要。
8	(イ)	高アスペクト比竹繊維化微粉砕機	(株)セイシン企業製 DD-2-3,7の改造	1台	3,150,000	H23.11.4	福岡県北九州市若松区向洋町	継続使用:要確認 傷:有(微) 可搬:可搬(要クレーン) 取扱説明書:有 特記事項:長期間の使用による汚れがある。また長期間使用していないため、使用に際しては、動作確認等が必要。

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額(税込み)(円)	取得年月日	保管又は設置場所	物品の状態
9	(イ)	高アスペクト比竹繊維振動選別機(改造)	(株)興和工業所社製KFCR-800-3Dの(株)新興精機による改造物を(株)セイシン企業によって改造	1式	3,675,000	H24.9.7	福岡県北九州市若松区向洋町	継続使用:要確認 傷:有(微) 可搬:可搬(要クレーン) 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用による汚れがある。また長期間使用していないため、使用に際しては、動作確認等が必要。 No.7の装置への改造で一体となっており不可分。
10	(イ)	高アスペクト比竹繊維振動選別機(再改造)	(株)興和工業所社製KFCR-800-3Dの(株)新興精機による改造物を(株)セイシン企業によって再改造	1式	2,100,000	H25.9.10	福岡県北九州市若松区向洋町	継続使用:要確認 傷:有(微) 可搬:可搬(要クレーン) 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用による汚れがある。また長期間使用していないため、使用に際しては、動作確認等が必要。 No.7の装置への再改造で一体となっており不可分。
11	(イ)	小型高密度実装対応型多機能基板評価装置	(株)アルス・リサーチ・システム製作	1台	1,039,500	H25.2.8	福岡県糟屋郡志免町南里	継続使用:要確認 傷:有 可搬:非可搬:可搬 取扱説明書:有 特記事項:長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、検出部の修理(消耗品)・動作確認等が必要。
12	(イ)	自動分析装置	TBA-40FR	1	6,142,500	H18.7.20	大分県竹田市大字三宅	継続使用:不可 傷:有(外装に使用に伴う傷がある。) 取扱説明書:有 特記事項:長期間の使用により制御ソフトの不具合の為に測定不能の状態。修理を行っても改善しない可能性がある。
13	(イ)	染色試験機	12二槽式回転ポット	1台	15,540,000	H14.8.30	福岡県筑紫野市上古賀	継続使用:不可 傷:無 可搬:非可搬:非可搬 取扱説明書:有 特記事項:部品交換が必要だが、生産が終了しており修理不可。
14	(イ)	小型染色機	400VPH-MC-1S	1式	27,814,500	H14.12.4	福岡県筑紫野市上古賀	継続使用:不可 傷:無 可搬:非可搬:非可搬 取扱説明書:有 特記事項:部品交換が必要だが、生産が終了しており修理不可。
15	(イ)	水質環境測定器	USI-F0211	1式	8,660,400	H14.12.25	福岡県筑紫野市上古賀	継続使用:不可 傷:無 可搬:非可搬:可搬 取扱説明書:有 特記事項:部品交換が必要だが、生産が終了しており修理不可。

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額(税込み)(円)	取得年月日	保管又は設置場所	物品の状態
16	(イ)	研削盤(本体)	ユニット構成:機械本体、左右送りユニット、前後送りユニット、上下送りユニット、主軸及びヘッド、電磁チャック、エアコントロールユニット、給水装置、湿式カバーユニット、CNC操作盤	1式	34,000,000	H20.11.28	福岡県北九州市八幡西区則松	継続使用:不可 傷:無 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:有 特記事項:チラー故障中。
17	(イ)	研削盤(画像計測部)	照明部、カメラ部、インターフェース部、ステージ部	1式	3,000,900	H20.12.26	福岡県北九州市八幡西区則松	継続使用:不可 傷:無 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:CCD故障中。
18	(イ)	太陽電池及び充電ステーション設備(5Kw)	太陽光パネルユニット、太陽電池及び充電ステーション設備	1式	11,765,805	H21.11.30	諫早市中央干拓	継続使用:不可 傷:有 可搬・非可搬:非可搬 取扱説明書:無 特記事項:パワーコンディショナーの故障により使用不可。

1. 区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図書類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 物品の状態は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載している。