

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得 年月日	保管又は設置場所	物品の状態
1	(イ)	液体クロマトグラフィーシステム	AKTA	1式	8,452,500	H14.10.16	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:不可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、流路、検出器に不具合あり) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:基板と検出器の交換が必要だが、生産が終了しており修理が不可能
2	(イ)	自動血球計数システム	F-520 シスメックス	1式	1,260,000	H14.10.16	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:不可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、流路、センサーに不具合あり) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:基板とセンサー部品の交換が必要だが、生産が終了しており修理が不可能
3	(イ)	凍結乾燥機システム	FD-100 yamato	1式	672,000	H14.10.29	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:真空漏れがあり、不完全動作
4	(イ)	インキュベーター	MIR-553	1式	628,950	H14.10.29	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
5	(イ)	卓上型ローラー培養システム	348922	1式	274,050	H14.10.29	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:ローラーベルト経年劣化により、交換必要。運転中に停止することがあり、点検修理必要。
6	(イ)	走査型電子顕微鏡	HITACHI	1式	13,845,300	H17.10.12	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:電子銃調整、部品交換必要。修理不能な部分あり。
7	(イ)	高感度リアルタイムイメージングシステム	-	1式	4,620,000	H17.10.17	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にもなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:システムの異常があるが、PCのOSなどのサポート終了により、修理不能

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得 年月日	保管又は設置場所	物品の状態
8	(イ)	安全キャビネット	サーモ	1式	1,930,000	H17.10.17	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
9	(イ)	マルチガスインキュベーター	ASTECC	1式	1,260,000	H17.10.17	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:ガス濃度調整異常、修理対応必要
10	(イ)	長期培養用実体顕微鏡W1システム	NICON	1式	2,835,000	H18.7.18	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
11	(イ)	液体クロマトグラフィー	AKTA	1台	5,775,000	H18.7.18	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:検出器、ポンプ動作不良、修理対応不能(メーカーサポート終了)
12	(イ)	研究用保冷库	SANYO	1台	775,950	H18.7.18	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:不可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、コンプレッサーを含む冷凍機故障) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:冷凍機など機器の根本部分の部品の不良であり、部品生産が終了しており、修理が不可能
13	(イ)	ゲル画像解析装置	-	1台	6,594,000	H18.8.25	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:動作コントロール用PC不良。交換不能。
14	(イ)	遠心濃縮システム	TAITEC	1式	1,269,450	H18.7.18	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまなう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得 年月日	保管又は設置場所	物品の状態
15	(イ)	ホモジナイザー	-	1式	538,650	H18.7.21	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:動作不良
16	(イ)	ガラスキャピラリー作成装置	-	1式	941,850	H18.7.21	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:可 傷:有(経年にとまう外装の焼け、機能に支障なし) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
17	(イ)	共焦点レーザー顕微鏡用追加装置	BIORAD	1台	1,050,000	H18.9.1	福岡県北九州市小倉南区志井	継続使用:不可 傷:有(経年にとまう外装の焼け、起動システム不良) 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:内部基板の交換およびディスク交換が必要だが、どちらも生産が終了しており、修理が不可能
18	(イ)	水中対向衝突用チャンパー	㈱スギノマシン BFC-204	1式	3,675,000	H20.2.15	福岡県福岡市西区元岡	継続使用:可能 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を及ぼすものではない。
19	(イ)	マイクロ熱分析装置	パーキンエルマジャパン㈱ PYRIS VDiamondDSC	1式	3,969,000	H20.3.7	福岡県福岡市西区元岡	継続使用:要確認 傷:無 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:温度制御に不具合有り、使用に際しては部品修理・交換、動作確認が必要
20	(イ)	画像解析ソフト	㈱デジタルデータマネージメント 機器分析データ処理ソフトウェア GRAMS/AI8	1式	472,500	H20.2.22	福岡県福岡市西区元岡	継続使用:可能 傷:無 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:ケースには傷有り(使用には支障なし)
21	(イ)	マイクロ冷却処理装置	パーキンエルマジャパン㈱ 冷却システムイントラクーラー 12P 型	1式	1,312,500	H20.7.24	福岡県福岡市西区元岡	継続使用:可能 傷:無 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:マイクロ熱分析装置の温度制御のための装置である。

研究開発事業処分予定財産需要調査一覧

No.	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得 年月日	保管又は設置場所	物品の状態
22	(イ)	多項目迅速水質土壌食品 分析計	DR/4000型	1台	1,270,500	H15.1.28	鹿児島県霧島市隼人町真 孝	継続使用:不可 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により内 部が錆び付いてしまい、修理不可 能
23	(イ)	電子水分計ザルトリウス	MA50	1台	462,000	H15.12.11	鹿児島県霧島市隼人町真 孝	継続使用:不可 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により内 部が錆び付いてしまい、修理不可 能
24	(イ)	蒸気ボイラー(LPG仕様)	SZ-160型	1台	1,572,000	H19.12.2	鹿児島県霧島市隼人町真 孝	継続使用:不可 傷:有 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:無 特記事項:長期間の使用により腐 食しており、基盤が壊れ修理不可 能

1. 区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図書類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 物品の状態は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載している。