

需要調査対象物品一覧

No	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得年月日	保管又は設置場所	物品の状態
1	(イ)	真空凍結乾燥機	SP Scientific Genesis 25 XL-3	1	9,975,000	H25.8.30	熊本県熊本市	継続使用：不可 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：有り 特記事項：経年劣化により冷媒配管部に損傷を生じ、現状では稼働不能。
2	(イ)	静菌性モニター	日本医科機械(株)製 バイオサーモアナライ ザーH-201	1	8,169,000	H18.9.13	熊本県熊本市	継続使用：不可、修理不可 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：有り 特記事項：無し
3	(イ)	Xe光源ユニット	SX-1	1	630,000	H19.2.21	佐賀県鳥栖市	継続使用：可 傷：無し 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：無し
4	(イ)	分光蛍光光度計	F-2700	1	1,859,550	H21.11.10	佐賀県鳥栖市	継続使用：可 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：無し
5	(イ)	位置計測システム検証用 台車	(株)ワイビーエム社製	1	4,882,500	H23.7.12	佐賀県唐津市	継続使用：可(要確認) 傷：有り(錆多数有り) 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：特定研究のために作成した専用台車である。負荷がかかった時に動作不安定になるときがあるので動作確認等が必要。
6	(イ)	位置決めシステムプロト タイプ試作機	(株)ワイビーエム社製	1	2,543,100	H23.9.5	佐賀県唐津市	継続使用：可(錆を落とす必要あり) 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：特定研究のために作成した試作機である。長期使用により、傷、 摩耗、錆が発生しており、先端にビットを取付けるには錆を落とす必要がある

No	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得年月日	保管又は設置場所	物品の状態
7	(イ)	3次元位置表示システム 開発支援装置	(株)ソナー製	1	3,990,000	H23.5.11	佐賀県唐津市	継続使用：可（オンライン利用は不可） 傷：有り（多少） 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：特定研究のために購入した専用装置である。長期間使用により、マウスパッド動作不安定、バッテリー劣化のため、バッテリーで使用できる時間は20分程度である。Windows 7のサポート終了のため、安全に使用するためにはOSのバージョンアップ（Windows10の最新バージョン）が必要。
8	(イ)	動物個別飼育装置マウス用	日本医科器械製作所 (LP-80CCFL-6AR)	1	1,670,000	H18.12.15	大分県大分市	継続使用：可 傷：有り 可搬・非可搬：非可搬 取扱説明書：無し 特記事項：経年劣化による腐食、汚れ等あり。
9	(イ)	超音波照射装置	日本エマソン株式会社製 (8510J-DTH)	1	337,050	H19.10.18	大分県大分市	継続使用：可 傷：無し 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：経年劣化による腐食、汚れ等あり。
10	(イ)	水中ステンレスポンプ	株式会社鶴見製作所製 (85SFQ21, 5-62)	1	614,250	H19.12.27	大分県大分市	継続使用：可 傷：無し 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：経年劣化による腐食、汚れ等あり。
11	(イ)	遺伝子導入装置	エア・ブラウン株式会社 製 (MP-100)	1	1,995,000	H19.9.28	大分県由布市	継続使用：可 傷：無し 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：経年劣化による腐食、汚れ等あり。
12	(イ)	太陽光発電装置(パネル、制御、配線)	型式：LBSF-10-T 3 能力：10kw/Hr	1	9,070,109	H22.2.25	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：不可 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：発電停止中であり、三菱電機故障調査済み。
13	(イ)	破砕機・グラッシャー式	—	1	5,635,630	H22.1.29	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：不可 傷：無し 可搬・非可搬：非可搬 取扱説明書：無し 特記事項：損傷等は特になし。破砕する消費電力が多く、また形成品の油化装置への使用が困難。（配管閉塞を招く）

No	区分	品名	規格	数量	取得金額 (税込み) (円)	取得年月日	保管又は設置場所	物品の状態
14	(イ)	連続油化装置(B240)	処理量：10Kg/H r	1	27,152,113	H22.1.29	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：不可 傷：有り 可搬・非可搬：非可搬 取扱説明書：無し 特記事項：温度センサーの故障有。また、使用中の配管閉塞トラブルが解決されず運転中止中。
15	(イ)	蒸留装置(BOR50)	処理量： 10L/H r	1	5,433,338	H22.1.29	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：不明 傷：有（外部錆発生あり） 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：油化運転ができていないため未使用
16	(イ)	PS減容装置(ミニメルター)	処理量：20Kg/H r	1	2,646,620	H22.1.29	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：可 傷：無し 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：
17	(イ)	PS専用油化装置(PS16)	処理量：20Kg/4H r	1	10,043,780	H22.1.29	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：不可 傷：有り 可搬・非可搬：非可搬 取扱説明書：無し 特記事項：機器の損傷等なし。清製油が予定していたボイラーの燃料として適さず、使用していない状況。
18	(イ)	卓上型油化装置(Be-h)	処理量：0.7Kg/2.5H r	4	2,961,579	H22.1.29	鹿児島県大島郡伊仙町	継続使用：不可 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：機器の錆の発生顕著。
19	(イ)	蛍光顕微鏡システム	TE2U-DEF-2	1	2,291,940	H19.2.28	福岡県福岡市	継続使用：不可 傷：無し 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：無し 特記事項：長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、修理・動作確認等が必要。
20	(イ)	マイクロプレートカウンター	ARV0mx-FA 蛍光/吸光度測定用 パーキンエルマ ジャパン製	1	4,252,500	H16.11.4	熊本県熊本市	継続使用：使用不可 傷：有り 可搬・非可搬：可搬 取扱説明書：有 特記事項：長期間の使用により腐食、汚れがあり。使用に際しては、検出部の修理（消耗品）・動作確認等が必要。